

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				125.28	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		bet			0.00		125.28	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	1000		0.56		124.72	X = 6058830.69; Y = 573954.53	
Dugnas		bet	1000		1.62		123.66		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	160	Viršus	1.02	124.26		
			Vidinis		Apačia	1.18	124.10		
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus	1.04	124.24		
			Vidinis		Apačia	1.44	123.84		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				

Objektas:

Matavimus atliko	M.Šliogeris (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1804 (godežininko kv.paž.Nr.)		2023-07-27 (data)
Matavimus atliko			
Matavimus atliko			