

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Kuro g.

(adresas)



74310097

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis		ket	530				125.98	
Žemė		asf			0.00		125.98	
Sienos		glžb						
Lubos								
Dugnas		glžb	1000		1.36		124.62	
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PP		Išorinis	200	Viršus	0.89	125.09
				Vidinis		Apačia	1.09	124.89
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058883.06; Y = 574057.37

Objektas:

Matavimus
atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko
kv. paž. Nr.)

(parašas)

2021-12-1
(data)

Matavimus
atliko

(geodezininko
kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko

(geodezininko
kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)