

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

15
 (irenginio numeris)


74310097

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				127.14
Žemė		grunt			0.00		127.14
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		1.52		125.62
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus	1.53	125.62
			Vidinis		Apačia	1.84	125.30
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus	1.54	125.61
			Vidinis		Apačia	1.85	125.29
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus	1.37	125.77
			Vidinis		Apačia	1.57	125.57
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058922.07; Y = 574081.46

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u>[Signature]</u> (parašas)	2022-01-11 (data)
Matavimus atliko	<u>_____</u> (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	<u>_____</u> (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)