

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

18
(įrenginio numeris)

Vilnius, Kuro g.


(adresas)

74310097
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	530		127.43	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	asf		0.00	127.43	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	glžb				Pastabos:		
Lubos					X = 6058933.16; Y = 574106.23		
Dugnas	glžb	1000	1.36	126.07			
Vamzdžiai	PP	200	0.87	126.56	Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Vamzdžiai	PP	200	1.07	126.36	Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Vamzdžiai	PP	200	0.87	126.56	Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Vamzdžiai	PP	200	1.07	126.36	Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Vamzdžiai	PP	200	0.87	126.56	Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Vamzdžiai	PP	200	1.07	126.36	Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Vamzdžiai	PP	200	0.87	126.56	Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Vamzdžiai	PP	200	1.07	126.36	Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Vamzdžiai	PP	200	0.87	126.56	Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Vamzdžiai	PP	200	1.07	126.36	Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Vamzdžiai	PP	200	0.87	126.56	Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Vamzdžiai	PP	200	1.07	126.36	Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)