

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

22
(jrenginio numeris)


74310097

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		glžb	650				125.18
Žemė		grunt					
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		1.66		123.52
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus	1.54	123.64
			Vidinis		Apačia	1.94	123.24
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus	1.65	123.53
			Vidinis		Apačia	2.05	123.13
	Nr. 3	PP	Išorinis	400	Viršus	1.69	123.49
			Vidinis		Apačia	2.09	123.09
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058754.53; Y = 574002.01

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko kv.paž.Nr.)

2022-04-11
(data)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)