

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Kuro g.

(adresas)


74310097

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				125.15
Žemė		grunt			0.00		125.15
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1500		1.40		123.75
Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus	1.41	123.74	
		Vidinis		Apačia	1.81	123.34	
Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus	1.46	123.69	
		Vidinis		Apačia	1.86	123.29	
Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus	1.16	123.99	
		Vidinis		Apačia	1.36	123.79	
Nr. 4		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 5		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 6		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058811.78; Y = 574002.14

Objektas:

Matavimus
atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko
kv.paž.Nr.)


(parašas)

2022-04-12
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)