

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)

7
(irenginio numeris)


74310097

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis		ket		530				125.49	
Žemė		asf				0.00		125.49	
Sienos		glžb							
Lubos									
Dugnas		glžb		1000		1.67		123.82	
Vamzdžiai	Nr. 1			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PP	200		Išorinis		Viršus	1.18	124.31
					Vidinis		Apačia	1.38	124.11
	Nr. 3			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 4			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 5			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 6			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 7			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 8			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 9			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 10			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 11			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 12			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058854.81; Y = 574031.83

Objektas:

E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-12-16 (data)
_____ (vardas ir pavardė)		
(geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
_____ (vardas ir pavardė)		
(geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)