

Liet. nuot. tinkl., dren.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

3

(įrenginio numeris)

Vilniaus m., Paneriškių g.



(adresas)

74310100

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				137.52	Ar yra vandens? Ne		
Žemė								Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	700		0.75		136.77	X = 6058755.65; Y = 574815.27		
Dugnas		bet	1500		3.60		133.92			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	500	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	4.00	133.52			
	Nr. 2	PP	Išorinis	600	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.00	133.52			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.65	135.87			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.38	134.14			
	Nr. 4	bet	Išorinis	400	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.00	133.52			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.20	136.32			
	Nr. 5a	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	1GKV-22 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-24 (data)
			Vidinis		Apačia	3.41	134.11			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					