

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(jrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Gariūnų g.


(adresas)

74310117

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	530				131.78
Žemė		asf			0.00		131.78
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		1.37		130.41
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus	0.88	130.90
			Vidinis		Apačia	1.08	130.70
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058535.31; Y = 574014.27

Objektas:


Matavimus
atliko

E. Galdikas

(vardas ir pavardė)

1GKV-38

(geodezininko
kv.paž.Nr.)



(parašas)

2021-12-14

(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)