

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(jrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Kuro g.

(adresas)


74310117

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	530				125.34
Žemė		asf			0.00		125.34
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		1.44		123.90
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus	0.96	124.38
			Vidinis		Apačia	1.16	124.18
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus	0.98	124.36
			Vidinis		Apačia	1.18	124.16
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 605869.95; Y = 574007.71

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-12-16 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)