

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

11
(įrenginio numeris)

Vilnius, Gariūnų g.

(adresas)


74310137

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	530		134.70	Ar yra vandens?	Ne	
Žemė			0.00	134.70	Ar yra dujų?	Ne	
Sienos					Pastabos:		
Lubos					X = 6058450.73; Y = 574075.13		
Dugnas		1000	1.43	133.27			
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus	0.92	133.78
			Vidinis		Apačia	1.12	133.58
	Nr. 3	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 4	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 5	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 6	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 7	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 8	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 9	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 10	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 11	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 12	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058450.73; Y = 574075.13

Objektas:

Matavimus
atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)
1GKV-38
(geodezininko
kv.paž.Nr.)
(parašas)
2021-12-14
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)
(geodezininko
kv.paž.Nr.)
(parašas)
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)
(geodezininko
kv.paž.Nr.)
(parašas)
(data)