

(adresas)

(jrenginio pavadinimas)


(irenginio numeris)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

2

Horizontalis

 $\frac{1}{2}$ 

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis		glžb	530				134.13	
Žemė		asf			0.00		134.13	
Sienos		glžb						
Lubos								
Dugnas		glžb	1000		1.40		132.73	
	Nr. 1		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PP		Išorinis	200	Viršus	0.95	133.18
				Vidinis		Apačia	1.15	132.98
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058464.32; Y = 574021.80

Objektas:

Matavimus
atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-12-1
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)