

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Gariūnų g.

(adresas)


74310137

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	530				133.79
Žemė		asf			0.00		133.79
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		1.56		132.23
	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus	1.04	132.75
			Vidinis		Apačia	1.24	132.55
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus	1.06	132.73
			Vidinis		Apačia	1.26	132.53
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:


X = 6058485.34; Y = 574007.11

Objektas:

Matavimus
atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko
kv.paž.Nr.)


(parašas)

2021-12-1
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)