

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Gariūnų g.

(adresas)


74310137

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



## IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



| Pavadinimas |        | Medžiaga | Skersmuo arba<br>matm., mm |     | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudė |
|-------------|--------|----------|----------------------------|-----|-------------------------|------|----------|
| Dangtis     |        |          | 600                        |     |                         |      | 133.57   |
| Žemė        |        | grunt    |                            |     | 0.00                    |      | 133.57   |
| Sienos      |        | glžb     |                            |     |                         |      |          |
| Lubos       |        |          |                            |     |                         |      |          |
| Dugnas      |        | glžb     | 1500                       |     | 2.19                    |      | 131.38   |
| Vamzdžiai   | Nr. 1  | PP       | Išorinis                   | 315 | Viršus                  | 2.45 | 131.13   |
|             |        |          | Vidinis                    |     | Apačia                  | 2.76 | 130.81   |
|             | Nr. 2  | PP       | Išorinis                   | 400 | Viršus                  | 2.36 | 131.21   |
|             |        |          | Vidinis                    |     | Apačia                  | 2.76 | 130.81   |
|             | Nr. 3  | PP       | Išorinis                   | 200 | Viršus                  | 2.56 | 131.01   |
|             |        |          | Vidinis                    |     | Apačia                  | 2.76 | 130.81   |
|             | Nr. 4  |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 5  |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 6  |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 7  |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 8  |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 9  |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 10 |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 11 |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 12 |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |

Lipynės: \_\_\_\_\_  
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058485.44; Y = 574001.61

Objektas:

|                     |                                                           |                                                                                                    |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Matavimus<br>atliko | E. Galdikas<br>(vardas ir pavardė)                        |                                                                                                    |                     |
|                     | 1GKV-38<br><small>(geodezininko<br/>kv. paž. Nr.)</small> | <br>(parašas) | 2021-12-1<br>(data) |
| Matavimus<br>atliko | _____<br>(vardas ir pavardė)                              |                                                                                                    |                     |
|                     | <small>(geodezininko<br/>kv. paž. Nr.)</small>            | _____<br>(parašas)                                                                                 | _____<br>(data)     |
| Matavimus<br>atliko | _____<br>(vardas ir pavardė)                              |                                                                                                    |                     |
|                     | <small>(geodezininko<br/>kv. paž. Nr.)</small>            | _____<br>(parašas)                                                                                 | _____<br>(data)     |