

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

5
(įrenginio numeris)

Vilnius, Gariūnų g.

(adresas)


74310137

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŲSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6058444.19; Y = 574185.09		
Dangtis		ket	600				135.20			
Žemė					0.00		135.20			
Sienos										
Lubos										
Dugnas			1000		0.93		134.27	Objektas: _____ _____ _____ _____ _____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus	1.05	134.15			
			Vidinis		Apačia	1.25	133.95			
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus	0.92	134.29			
			Vidinis		Apačia	1.23	133.97			
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus	0.93	134.27			
			Vidinis		Apačia	1.13	134.07			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė) 1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2021-12-14 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					