

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

6
(įrenginio numeris)


Vilnius, Gariūnų g.
(adresas)

74310137
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6058449.44; Y = 574184.59 Objektas: _____ _____		
Dangtis		ket	530				135.18			
Žemė		asf			0.00		135.18			
Sienos		glžb								
Lubos										
Dugnas		glžb	1000		1.41		133.77	Matavimus atliko E. Galdikas (vardas ir pavardė) 1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2021-12-14 (parašas) (data) (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data) (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus	0.92	134.26			
			Vidinis		Apačia	1.12	134.06			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					