


(adresas)

(jrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				135.10
Žemė		asf			0.00		135.10
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1500		1.82		133.28
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	300	Viršus	1.87	133.23
			Vidinis		Apačia	2.17	132.93
	Nr. 2	PVC	Išorinis	300	Viršus	2.14	132.96
			Vidinis		Apačia	2.44	132.66
	Nr. 3	PP	Išorinis	315	Viršus	1.43	133.67
			Vidinis		Apačia	1.75	133.36
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058457.21; Y = 574294.49

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-12-17 (data)
Matavimus atliko	_____		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)