

Pagadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>5</u> (medžiaga, kiekis)				
Dangtis		ket	650				142.72	Ar yra vandens? <u>Ne</u>				
Žemė		tr			0.00		142.72	Ar yra dujų? <u>Ne</u>				
Sienos		glžb						Pastabos:				
Lubos		glžb	1000		0.84		141.88	X = 6058464.08; Y = 574675.66				
Dugnas		bet	1000		1.58		141.14					
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus	1.48	141.24	Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia	1.73	140.99					
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	1.48	141.24			1GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2023-11-08 (data)
			Vidinis		Apačia	1.73	140.99					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus					(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								