

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)

10
(jrenginio numeris)


74310178

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				152.54
Žemė					0.00		152.54
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		1.07		151.47
Dugnas		bet	1000		2.11		150.43
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	400	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.30	149.24
	Nr. 2	PVC	Išorinis	400	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.33	149.21
	Nr. 3	PVC	Išorinis	400	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.31	149.23
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 9
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057884.20; Y = 574452.88

Objektas:

Matavimus
atliko

Matavimus
atliko

Matavimus
atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(pavardės inicialai
ir pav. Nr.)

(parašas)

2022-05-1
(data)

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

IGKV-221
(pavardės inicialai
ir pav. Nr.)

(parašas)

2022-05-1
(data)

(vardas ir pavardė)

(pavardės inicialai
ir pav. Nr.)

(parašas)

(data)