

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)



21
(jrenginio numeris)

74310178

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				152.48
Žemė					0.00		152.48
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		0.76		151.72
Dugnas		bet	1000		2.56		149.92
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.64	149.84
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.66	149.82
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.11	150.37
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 8
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057923.15; Y = 574433.77

Objektas:

Matavimus
atliko

Matavimus
atliko

Matavimus
atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(įspėdinimo
kv. paž. Nr.)

(parašas)

2022-05-1
(data)

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

1GKV-221
(įspėdinimo
kv. paž. Nr.)

(parašas)

2022-05-1
(data)

(vardas ir pavardė)

(įspėdinimo
kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)