

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis	ket	650				154.95	
Žemė	tr			0.00		154.95	
Sienos	glžb						
Lubos							
Dugnas	glžb	1500		2.03		152.92	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus	2.07	152.88
			Vidinis		Apačia	2.27	152.68
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	2.04	152.91
			Vidinis		Apačia	2.29	152.66
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus	1.90	153.05
			Vidinis		Apačia	2.10	152.85
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės:

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057292.19; Y = 571086.84

Objektas:

Matavimus atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)
1GKV-38
(geodezininko kv.paž.Nr.)
2022-10-31
(parašas) (data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)