

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

15
(įrenginio numeris)

Vilnius, Lentvario g.

(adresas)


74310205

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				154.81
Žemė		tr			0.00		154.81
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1500		2.46		152.35
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus	1.98	152.83
			Vidinis		Apačia	2.38	152.43
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus	2.00	152.81
			Vidinis		Apačia	2.40	152.41
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: yyra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057288.70; Y = 571096.60

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezrininko kv. paž. Nr.)	<u>[Signature]</u> (parašas)	2022-11-0 (data)
Matavimus atliko	<u>[Signature]</u> (vardas ir pavardė)		
	(geodezrininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	<u>[Signature]</u> (vardas ir pavardė)		
	(geodezrininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)