

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

18
(įrenginio numeris)

Vilnius, Lentvario g.

(adresas)


74310205

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŲSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>yra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				154.92	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		154.92	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos								X = 6057295.51; Y = 571092.86		
Dugnas		glžb	2000		2.40		152.52			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus	2.10	152.82			
			Vidinis		Apačia	2.50	152.42			
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus	2.10	152.82			
			Vidinis		Apačia	2.50	152.42			
	Nr. 3	PP	Išorinis	250	Viršus	2.18	152.74			
			Vidinis		Apačia	2.43	152.49			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-10-31 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)