

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				155.02
Žemė					0.00		155.02
Sienos							
Lubos							
Dugnas			700		2.21		152.81
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus	1.65	153.37
			Vidinis		Apačia	1.85	153.17
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057347.81; Y = 571081.71

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-10-31 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)