

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: <u>2</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				116.08		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf				0.00		116.08		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos		ket		700		0.00		116.08		X = 6057413.96; Y = 572300.40		
Dugnas		bet		700		0.81		115.27				
Vamzdžiai	Nr. 1			Išorinis		Viršus						
				Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PVC			Išorinis		Viršus	0.42	115.66			
			200		Vidinis		Apačia	0.62	115.46			
	Nr. 3			Išorinis		Viršus						
				Vidinis		Apačia						
	Nr. 4			Išorinis		Viršus						
				Vidinis		Apačia						
	Nr. 5			Išorinis		Viršus						
				Vidinis		Apačia						
	Nr. 6			Išorinis		Viršus						
				Vidinis		Apačia						
Nr. 7			Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 8			Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 9			Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 10			Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 11			Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 12			Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							

Matavimus atliko	Zita Grabovskaja (vardas ir pavardė)		
	1GKV-419 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-11-17 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)