

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				137.28	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		bet			0.00		137.28	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	700		0.40		136.88	X = 6056017.21; Y = 573714.10	
Dugnas		bet	700		1.60		135.68		
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas: 	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.01	136.27		
			Vidinis		Apačia		1.21		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-702 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-19 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)