

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				137.32		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		bet			0.00		137.32		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet							Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.30		137.02		X = 6056042.07; Y = 573711.49		
Dugnas		bet	700		1.60		135.72				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.99		136.33			
			Vidinis		Apačia	1.19		136.13			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 8		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 9		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 10		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 11		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 12		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							

Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2021-10-19 (data)
Matavimus atliko			
Matavimus atliko			
Matavimus atliko			