

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				137.34	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		bet			0.00		137.34	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	700		0.30		137.04	X = 6055967.91; Y = 573719.21			
Dugnas		bet	700		1.68		135.66				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.02	136.32				
			Vidinis		Apačia	1.22	136.12				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
								Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
									1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2021-10-19 (data)
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
									(geodezininko kv.paž.Nr.)		(data)
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
									(geodezininko kv.paž.Nr.)		(data)