

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				137.31		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		bet				0.00		137.31		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos		bet		700		0.40		136.91		X = 6055943.38; Y = 573721.89		
Dugnas		bet		700		1.74		135.57				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.06	136.25					
			Vidinis		Apačia	1.26	136.05					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia			Objektas: _____				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko S. Rimavičius (vardas ir pavardė) 1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.) _____ (parašas) 2021-10-19 (data)					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) _____ (parašas) _____ (data)					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) _____ (parašas) _____ (data)					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) _____ (parašas) _____ (data)					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) _____ (parašas) _____ (data)					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) _____ (parašas) _____ (data)					
		Vidinis		Apačia								