

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>3</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				137.09	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		bet			0.00		137.09	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.30		136.79	X = 6055917.84; Y = 573727.02		
Dugnas		bet	1000		1.58		135.51			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	400	Viršus	1.15	135.94			
			Vidinis		Apačia	1.55	135.54			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	400	Viršus	1.16	135.93			
			Vidinis		Apačia	1.56	135.53			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.87	136.22			
			Vidinis		Apačia	1.07	136.02			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2021-10-19 (data)
Matavimus atliko			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)		
Matavimus atliko			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)		