

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				137.10		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		bet				0.00		137.10		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos		bet		700		0.30		136.80		X = 6055900.47; Y = 573728.50		
Dugnas		bet		700		1.43		135.67				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.81	136.29					
			Vidinis		Apačia		1.01	136.09				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								

Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2021-10-19 (data)
Matavimus atliko			
Matavimus atliko			
Matavimus atliko			