

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				147.30	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		147.30	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	700					X = 6055793.06; Y = 574320.14	
Dugnas		bet	700		1.60		145.70	LAS07	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.30	146.00		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.31	145.99		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)		
	(geodezintinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-09-08 (data)
Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	IGKV-878 (geodezintinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-09-08 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezintinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)