

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		pls	650				159.53	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		grunt			0.00		159.53	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	2000		0.40		159.13	X = 6055625.70; Y = 570666.24	
Dugnas		skalda	2000		2.40		157.13		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.50	159.03	Objektas:	
			Vidinis		Apačia	0.66	158.87		
	Nr. 2		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 3		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 4		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 5		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 6		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
Nr. 7		Išorinis	Viršus			Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)		
		Vidinis	Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2023-01-17 (data)
Nr. 8		Išorinis	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis	Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis	Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis	Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis	Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis	Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)