

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 plst. (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	750				126.72	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		grunt			0.27		126.45	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet						X = 6055307.68; Y = 572578.80	
Dugnas		bet	1000		2.33		124.39	Tyrinėta 2023-02-08	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	2.22	124.50	Tikslinta 2023-06-09	
			Vidinis		Apačia	2.42	124.30		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.22	124.50		
			Vidinis		Apačia	2.42	124.30		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	E. Leonavičius (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1 GKV-847 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)