

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

15
(įrenginio numeris)

Liudvinavo g., Vilnius

(adresas)


74310391

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA


Vertikalinis



Horizontalinis



55166.34
2689.72



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	750				129.01
Žemė		tr			0.00		129.01
Sienos		bet					
Lubos		bet					
Dugnas		bet	1000		1.85		127.16
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.98	128.03
			Vidinis		Apačia	1.18	127.83
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.71	127.30
			Vidinis		Apačia	1.91	127.10
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.18	127.83
			Vidinis		Apačia	1.38	127.63
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.62	127.39
			Vidinis		Apačia	1.82	127.19
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 7 plst.
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055166.34; Y = 572689.72

Tyrimėjimai 2022-10-07

Tikslinimas 2023-06-09

Objektas:

Matavimus atliko E. Leonavičius (vardas ir pavardė)

1GKV-847 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-10-07 (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)