

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

19
(renginio numeris)

Liudvinavo g., Vilnius

(adresas)


74310391

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		glžb	750				129.20
Žemė		gr			0.00		129.20
Sienos		bet					
Lubos		bet					
Dugnas		bet	1000		2.61		126.59
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.55	126.65
			Vidinis		Apačia	2.75	126.45
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.56	126.64
			Vidinis		Apačia	2.76	126.44
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.88	128.32
			Vidinis		Apačia	1.08	128.12
	Nr. 3A	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.16	127.04
			Vidinis		Apačia	2.36	126.84
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.26	127.94
			Vidinis		Apačia	1.46	127.74
	Nr. 4A	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.16	127.04
			Vidinis		Apačia	2.36	126.84
	Nr.		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr.		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr.		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr.		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr.		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr.		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 8 plst. (medžiaga, kiekis)			
Ar yra vandens? Ne			
Ar yra dujų? Ne			
Pastabos:			
X = 6055202.81; Y = 572611.20			
Tyrinėjimai 2022 10 07			
Tikslinimas 2023 06 09			
Objektas:			

Matavimus atliko	E. Leonavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-847 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-10-07 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)