


Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: _____ met., 1 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		670				155.79		Ar yra vandens? _____		
Žemė		asf				0.00		155.79		Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos		bet								X=6064668.57 / Y=574726.83		
Dugnas		bet		700		2.85		152.94				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis				Viršus					
			Vidinis		200		Apačia		2.59		153.20	
	Nr. 3		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 4		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 5		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 6		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
Nr. 7		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 8		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 9		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 10		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 11		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 12		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						

Objektas:

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-09-1 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)