

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilniaus m., Kriaučiūnų g. 32L

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)


74320114

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6063547.56; Y = 573280.26</u>		
Dangtis		pls	600				159.77			
Žemė		grunt			0.06		159.71			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1850		0.70		159.07			
Dugnas		grunt	1850		2.45		157.32	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	0.87	158.90			
	Nr. 2		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.12	158.65			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Rasa Matonienė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-267 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-02-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)