

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

8
(įrenginio numeris)

Titnago g. 74, Vilniaus m.

(adresas)


74320360

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 19 met. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6060706.55; Y = 574787.42 Objektas:		
Dangtis		ket	700				86.41			
Žemė		grunt								
Sienos		bet								
Lubos		bet	700		0.70		85.71			
Dugnas		bet	1500		5.85		80.56			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko 1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia	5.75	80.66			
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko 1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia	5.80	80.61			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	128	Viršus			Matavimus atliko 1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia	5.75	80.66			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko 1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko 1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko 1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko 1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko 1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko 1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko 1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko 1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko 1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					