

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		pls	650				100.95	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		100.95	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		0.45		100.50	X = 6060213.64; Y = 570731.16		
Dugnas		arm	2000		3.08		97.87	filtracijos talpa		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	126	Viršus	1.09	99.86			
			Vidinis		Apačia	1.22	99.73			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	126	Viršus	1.15	99.80			
			Vidinis		Apačia	1.28	99.67			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	126	Viršus	1.14	99.81			
			Vidinis		Apačia	1.27	99.68			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-6		
			Vidinis		Apačia			(godežinininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(parašas)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			2023-07-01		
			Vidinis		Apačia			(data)		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					