

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				166.74
Žemė		asf			0.00		166.74
Sienos		glžb					
Lubos		ket	700		0.00		166.74
Dugnas		glžb	700		1.28		165.46
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus		
	Vidinis		Apačia				
	Nr. 2		Išorinis		Viršus	0.45	166.29
	Vidinis		Apačia		0.65	166.09	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
	Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
	Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
	Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
	Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apačia					

Lipynės: nėra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6049269.05; Y = 575656.04

Objektas:

Matavimus atliko	Kristina Karzinova (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1554 (projektininko kv.pas.Nr.)	 (parašas)	2023-10-25 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(projektininko kv.pas.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(projektininko kv.pas.Nr.)	(parašas)	(data)