

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				170.95
Žemė		asf			0.00		170.95
Sienos		glžb					
Lubos		ket	700		0.00		170.95
Dugnas		glžb	700		1.35		169.60
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.55	170.40
			Vidinis		Apačia	0.75	170.20
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: nėra

(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6049497.46; Y = 575594.40

Objektas:

Matavimus atliko	Kristina Karzinova (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1554 (apodirinėlio kv.past.Nr.)	 (parašas)	2023-10-25 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(apodirinėlio kv.past.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(apodirinėlio kv.past.Nr.)	(parašas)	(data)