

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				140.48
Žemė		gr			0.00		140.48
Sienos		bet					
Lubos		bet			1.26		139.22
Dugnas		bet	3000		3.99		136.49
	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.54	138.94
			Vidinis		Apačia	1.79	138.69
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.48	139.00
			Vidinis		Apačia	1.68	138.80
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: - (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6053467.89; Y = 576652.35

LAS-07


Vietinė nomenklatūra: 208-C-16

Objektas:

Matavimus atliko

1GKV-1704
(geodezininko kv.paž.Nr.)

A. Ragauskas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

2021-10-11
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)