

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

93

(įrenginio numeris)

Baltosios Vokės g. 37

(adresas)


75300127

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	700				140.54	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		gr			0.00		140.54	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet			1.00		139.54	X = 6053454.14; Y = 576647.40			
Dugnas		bet	1000		2.94		137.60	LAS-07			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.33	139.21	Vietinė nomenklatūra: 208-C-16			
			Vidinis		Apačia	1.58	138.96				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.36	139.18				
			Vidinis		Apačia	1.61	138.93				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.47	139.07				
			Vidinis		Apačia	1.58	138.96				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-1704 (geodezininko kv.paž.Nr.)	A. Ragauskas (vardas ir pavardė) (parašas)	2021-10-11 (data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia						