

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: <u>3</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				135.09		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt				0.00		135.09		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos		bet		1000		0.72		134.37		X = 6052892.30; Y = 575175.97		
Dugnas		bet		1000		1.00		134.09				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis		200		Viršus		0.93		134.16	
			Vidinis				Apačia		1.13		133.96	
	Nr. 3		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 4		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 5		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 6		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 7		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 8		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 9		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 10		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 11		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 12		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					

Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-09-30 (data)
		(parašas)	
Matavimus atliko			
		(parašas)	(data)
	(geodezininko kv.paž.Nr.)		
Matavimus atliko			
		(parašas)	(data)
	(geodezininko kv.paž.Nr.)		