

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				134.45	Ar yra vandens? Ne _____		
Žemė		grunt			0.00		134.45	Ar yra dujų? Ne _____		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.70		133.75	X = 6052853.55; Y = 575141.61		
Dugnas		bet	1000		1.16		133.29	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	400	Viršus	1.00	133.45	_____		
			Vidinis		Apačia	1.40	133.05	_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	400	Viršus	1.02	133.43	_____		
			Vidinis		Apačia	1.42	133.03	_____		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.09	133.36	_____		
			Vidinis		Apačia	1.29	133.16	_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	2022-09-30 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)