

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

21

(irenginio numeris)


75300161

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				134.24		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt				0.00		134.24		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos		bet		1000		0.60		133.64		X = 6052835.21; Y = 575127.04		
Dugnas		bet		1000		1.34		132.90				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus				Objektas:			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis		200		Viršus		1.26		132.98	
			Vidinis				Apačia		1.46		132.78	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 7		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 8		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 9		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 10		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 11		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 12		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							

Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-09-30 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)