

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

28




(irenginio numeris)

75300161

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)
Dangtis		pls	600				134.60	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		grunt			0.00		134.60	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		pls						Pastabos:
Lubos		pls	8800/2400		1.43		133.17	X = 6052840.58; Y = 575114.81
Dugnas		pls	8800/2400		4.07		130.53	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.50	133.10	
			Vidinis		Apačia	1.66	132.94	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.75	132.85	
			Vidinis		Apačia	1.91	132.69	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-10-17 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)