

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				167.06	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		167.06	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		ket	700		0.00		167.06	X = 6050754.92; Y = 575508.40		
Dugnas		glžb	700		1.50		165.56			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
	Vidinis		Apacia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.63	166.43			
	Vidinis		Apacia		0.83	166.23				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
	Vidinis		Apacia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
	Vidinis		Apacia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
	Vidinis		Apacia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
	Vidinis		Apacia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Kristina Karzinova (vardas ir pavardė)		
Vidinis		Apacia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-1554 (geodezininko kv.pas. Nr.)	 (parašas)	2023-10-25 (data)
Vidinis		Apacia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
Vidinis		Apacia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.pas. Nr.)	(parašas)	(data)
Vidinis		Apacia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
Vidinis		Apacia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.pas. Nr.)	(parašas)	(data)
Vidinis		Apacia								