

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis		ket	650				161.44	
Žemė		asf			0.00		161.44	
Sienos		glžb						
Lubos		ket	700		0.00		161.44	
Dugnas		glžb	700		1.35		160.09	
	Nr. 1		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PVC		Išorinis	200	Viršus	0.59	160.85
				Vidinis		Apačia	0.79	160.65
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Lipynės: nėra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6050380.26; Y = 575391.83

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Kristina Karzinova
(vardas ir pavardė)

IGKV-1554
(modulinis kv. mat.Nr.)

(parašas)

2023-10-25
(data)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)